

Désignation : G30 DESEMBOUANT 1L V° FR NL DE	Couleurs : Quadri
Code article : 6880125 / 2103	Vectorisé le : 02/04/2021
Version imprimeur : 1	Dimension : 150 x 85 mm

FR CARACTÉRISTIQUES	NL KENMERKEN	DE EIGENSCHAFTEN
Super concentré. Élimine les bruits des installations. Augmente le rendement de l'installation. Compatible sur les métaux, y compris la fonte-aluminium, PER, PVCC. Rejet de l'eau résiduelle par les égouts autorisé.	Zeer geconcentreerd. Elimineert de geluiden in verwarmingsketels. Vergroot het rendement van de installatie. Compatibel met metalen, met inbegrip van gietijzer-aluminium, PER, PVCC. Lozing van restwater in de riolering toegelaten.	Hochkonzentriert. Reduziert die Geräusche der Anlage. Verbessert die Leistung der Anlage. Kompatibel für Metalle einschließlich Spritzguss-Aluminium, PER, PVCC. Ablassen von Restwasser über erlaubte Abwasserkanäle.
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	GEBRAUCHSANWEISUNG
<p>Arrêter la chaudière. Prévoir 1L de G30 DÉSEMBOUANT pour 100L d'eau. Vider une quantité d'eau équivalente, au niveau du robinet de vidange de la chaudière ou en dévissant la tête de purge d'un radiateur. Introduire dans le circuit le G30 DÉSEMBOUANT à l'aide d'un entonnoir par la tête de purge d'un radiateur situé en partie haute de l'installation ou à l'aide d'une pompe à injection. Remettre en marche la pompe de circulation (température minimale de 50°C). Laisser agir de 2 à 5 jours en fonction de l'embouage de l'installation. Vidanger entièrement le circuit avec le plus grand débit possible pour évacuer les boues, par le robinet de vidange de la chaudière ou d'un radiateur situé en partie basse de l'installation. Bien rincer et remplir à nouveau l'installation. Remplir le circuit en y incorporant le G10 INHIBITEUR afin de protéger l'installation de la formation de boues et des phénomènes de corrosion.</p> <p>GEB CS 62062 95972 Roissy CDG Cedex France Tél. : 01 48 17 99 99 www.geb.fr</p> <p> 3 283988 701153 ></p> <p> Edit 2103 REF 870115</p> <p>CONTIENT : Chlorocresol (CAS: 59-50-7); 0,15g/kg. A utiliser en TP02, 5% ou plus, mais moins de 15% de phosphates. Moins de 5% de phosphonate. Agents conservateurs. BEVAT: CHLOROCRESOL (CAS: 59-50-7); 0,15g/kg. Te gebruiken in TP02, 5% of meer, maar minder dan 15% phosphates. Minder dan 5% phosphonate. Bewaarmiddelen. INHALT: CHLOROCRESOL (CAS: 59-50-7); 0,15g/kg. Als TP02 verwenden, 5% oder mehr, aber weniger als 15% Phosphate. Weniger als 5% Phosphonate. Konservierungsstoffe.</p>	<p>Schakel de verwarmingsketel uit. Voorzie 1 l G30 ONTSLUJKER voor 100 l water. Laat een equivalente hoeveelheid water weglopen via de afvoerkraan van de verwarmingsketel of door de ontluuchtingskop van een radiator los te schroeven. Voeg aan het circuit G30 ONTSLUJKER toe met behulp van een trechter in de ontluuchtingskop van een radiator boven aan de installatie of met behulp van een injectiepomp. Schakel de circulatiepomp weer in (minimale temperatuur 50°C). Laat 2 tot 5 dagen inwerken naargelang van de verslibbing van de installatie. Laat, om het slib te verwijderen, het circuit met het grootst mogelijke debiet volledig leeglopen via de afvoerkraan van de verwarmingsketel of een radiator onder aan de installatie. Spoel goed en vul de installatie opnieuw. Voeg aan het circuit G10 INHIBITOR toe om de installatie te beschermen tegen de vorming van slib en tegen corrosie.</p> <p>PRÊT À L'EMPLOI. Convient pour les radiateurs et planchers chauffants. Convient pour les vieilles installations et les installations neuves.</p> <p>KLAAR VOOR GEBRUIK. Geschikt voor radiators en vloerwarming. Geschikt voor zowel oude als nieuwe installaties.</p> <p>NUN IST DIE ANLAGE BETRIEBSBEREIT. Für Heizkörper und Fußbodenheizung geeignet. Für ältere und neue Heizanlagen geeignet.</p>	<p>Die Heizung ausschalten. Dosierung : 1L G30 ENTSCHLAMMER auf 100L Wasser. Über den Wasserhahn oder mit dem Auslaufventil eines Heizkörpers eine gleiche Menge aus der Heizungsanlage ablassen. G30 ENTSCHLAMMER mit einem Trichter über das Ventil im oberen Teil der Heizanlage oder mit einer Spritzpumpe in den Kreislauf einbringen. Die Pumpe der Heizanlage wieder anschalten (Mindesttemperatur: 50°C). Je nach Verschlammung der Anlage 2 bis 5 Tage laufen lassen. Den Kreislauf vollständig über den Ablasshahn der Heizanlage oder einem unterhalb der Heizanlage gelegenen Heizkörper entleeren; dabei auf eine größtmögliche Entschlammung achten. Gut ausspülen und die Anlage erneut füllen. Den Heizkreislauf unter Verwendung von G10 INHIBITOR füllen, um vor Schlamm- und Rostbildung zu schützen.</p> <p>FR / Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. NL / Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolnen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. DE / Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/ tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>ATTENTION WAARSCHUWING ACHTUNG</p> <p>UFI : C7F2-788U-960H-9275</p>